

Bestandesaufnahme (Muster)

Überblick über den bestehenden Schulraum
(bezogen auf Gemeinde oder Quartier)

Grundbuch Nummer: _____

Gebäude Nummer: _____

Raumbezeichnung	Anzahl	m2	m2 Total	Bemerkungen
Schulzimmer	5	65	325	zu klein, teils zu wenig Fensterfläche
Schulzimmer	2	58	116	zu klein, zu schmal
Lehrerzimmer	1	65	65	zu enge Verhältnisse
Materialraum	1	16	16	zu klein
Schulküche	-			Ausbau veraltet
Sammlungsraum	-			zu klein
Bibliothek	-			nur Gemeindebibliothek
Singsaal	-			in Mehrzweckhalle

Ort / Datum:

Unterschrift:
